

日液協第28～50号
平成28年7月28日

会 員 各 位

日本液化石油ガス協議会

富士工器（株）製LPガス供給設備の集合装置における不具合品の
交換及び液石法施行規則不適合の注意喚起について （お願い）

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊協議会のためのご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

標記につきまして、経産省ガス安全室より別添のとおり当協議会あてに注意喚起文書が出されました。

概要としては、本年6月に発生したLPガス事故が、富士工器（株）が昨年10月から11月に製造したLPガス供給設備の集合装置（型番：HE4-8T、HE4-10T）の溶接部からのガス漏洩によるものと判明したことを受け、該当製品を設置したLPガス販売事業者に対し、代替品への早期交換を図るとともに液石法施行規則の不適合にならないようにするため、当協議会あてに発出されたものです。

なお、経産省より同社には該当製品の回収指示が出されております。また、該当製品を設置しているすべてのLPガス販売事業者には、同社より別添のとおり代替品への交換依頼がされております。

つきましては、本件についてLPガス販売事業者から問合せ等があった場合は、早期交換すべきことをお伝えください。詳細な内容等については、同社（052-261-3251）にお問合せいただきますようお願いいたします。

敬 具

（発信手段：Eメール）

（担当：飯田、岩田）

経済産業省

28 商ガ安第 18 号

平成28年7月22日

日本液化石油ガス協議会会長 殿

経済産業省商務流通保安グループガス安全室長

富士工器株式会社製LPガス供給設備の簡易型集合装置（4本立）
における不具合発生の可能性について（注意喚起）

平成28年6月11日に発生したガス漏えい事故について、同年7月8日、富士工器㈱から当省に対し、平成27年10月から11月に製造したLPガス供給設備の簡易型集合装置（型番：HE4-8T、HE4-10T）について、溶接部から、ガス漏えいが発生する不具合品が含まれている可能性があるため、当該製品の自主回収・交換を開始する旨の報告がありました。これを受け、当省から同社に対し、早期回収等を指示しているところです。

また、現在、富士工器㈱からは、当該製品の販売先である液化石油ガス販売事業者に対し、別紙のとおり本件に関する周知が行われているところです。

つきましては、当該製品を設置している貴団体傘下の液化石油ガス販売事業者に対し、当該製品の早期交換に努め、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律における技術上の基準（施行規則第18条）に不適合とならないよう注意喚起します。

なお、当該製品は、集合管の周囲がコーティングされており、溶接部からガス漏えいがある場合は、コーティング部分の膨らみや割れが見られる場合がありますので、外観上、そのような事象が現れた場合は、速やかに以下の連絡先まで問い合わせの上、代替品に交換してください。また、このような事象が見られない場合であっても、早期の交換に努めてください。

また、代替品への交換について、富士工器㈱からまだ連絡が来ていない場合は、以下の連絡先までご連絡の上、その対応について問い合わせください。

（連絡先）

富士工器株式会社 営業部 電話番号：052-261-3251

平成 28 年 7 月

販売事業者 各位



謹啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が 2015 年 10 月～2015 年 11 月に製造しました簡易型集合装置 (HE4-8T・HE4-10T) につきまして、簡易ヘッダー (にっしん製) の溶接部よりガス漏れが数件発見されました。経済産業省にも相談し販売事業者の皆様へ該当品の交換をお願い申し上げますこととなりました。

つきましては、誠に恐縮とは存じますが、別添に記載いたしました製品の簡易ヘッダーのロット番号 1510・1511 の製品につきまして代替品との交換をお願い申し上げます次第です。

貴社に納入いたしました製品は、調整器のロット番号で登録管理されていると思われますので資料を添付させていただきます。

貴社に多大のご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。何卒宜しくお願い申し上げます。

弊社といたしましては、製品の品質保証・安全な製品作りに一層の努力を傾注してまいり所存でございます。


今後とも相変わりがせぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹 白


簡易型集合装置 HE4-8T/10T対象交換品

①調整器のロット番号および簡易型集合装置（簡易ヘッダー）のロット番号を確認して下さい。

簡易型集合装置の外観



対象ロット番号確認箇所



②簡易型集合装置（簡易ヘッダー）の対象ロット番号は以下の通りです。

- ・ 15102001
- ・ 15112001

調整器の対象ロット番号につきましては後日、弊社営業担当よりご連絡させていただきます。

よろしくお願い致します。

15102001ヘッドー

集合装置 HE4-8TPS	15A	22961	~	22973	13
	15B	30054	~	30063	10
	159	42142	~	42200	59
集合装置 HE4-8TPH	15A	22881	~	22960	80
	15A	22974	~	23000	27
	15B	30001	~	30053	53
	15B	30064	~	30097	34
集合装置 HE4-10TPS	15A	20147	~	20150	4
	15A	20154	~	20159	6
集合装置 HE4-10TPH	15A	20140	~	20146	7
	15A	20151	~	20153	3
集合装置 HE4-10ATPS	159	10430	~	10430	1
集合装置 HE4-10ATPH	159	10428	~	10429	2
	159	10440	~	10440	1

300

15112001ヘッドー

集合装置 HE4-8TPS	15B	42904	~	42905	2
	15B	51466	~	51475	10
	15C	10056	~	10065	10
	15B	30098	~	30120	23
集合装置 HE4-8TPH	15B	42801	~	42903	103
	15B	42906	~	43000	95
	15B	51401	~	51465	65
	15B	51476	~	51500	25
	15C	10001	~	10055	55
	15C	10066	~	10126	61
	15A	20213	~	20215	3
	15A	20231	~	20232	2
集合装置 HE4-10TPS	15A	20238	~	20240	3
	15A	20263	~	20263	1
	15A	20284	~	20293	10
	15A	20298	~	20300	3
	15A	20211	~	20212	2
	15A	20217	~	20220	4
	15A	20233	~	20237	5
集合装置 HE4-10TPH	15A	20261	~	20262	2
	15A	20264	~	20270	7
	15A	20281	~	20283	3
	15A	20294	~	20297	4
集合装置 HE4-10ATP	159	10444	~	10444	1
集合装置 HE4-10TP	15A	20216	~	20216	1

500